

Finale Abrechnung:

1. Fahrzeugpreis netto (Vertrag 03.05.2019)	19,778.62 €
2. Kraftfahrzeugbrief	10.92 €
3. Überführung	638.66 €
4. Zulassungspauschale	86.22 €
5. Zulassungsgebühr	36.40 €
ZWS netto:	20,550.82 €
19% MwSt.	3,904.66 €
ZWS brutto:	24,455.48 €

Nachlässe & Abzüge:

09.2019	1. Nachlaß zu Radsatz von Herrn Paaßen Entfall des vom Händler fehlerhaft bestellten 15" statt 16"- Neuradsatz nach unserem schriftl. Bestellwunsch	500.00 €
09.2019	1a. Mündlich zugesicherte Gutschrift zu Radsatz von Herrn Paaßen zu unserer Beschaffung eines 16" - Neuradsatz (Dieser Gutschrift-Beleg liegt noch nicht vor). Nachweis: RE VW-KOEPPER Nr. 110039223 27.09.2019	200.00 €
09.2019	1b. Restverbleibende Kosten zu unserer Beschaffung Radsatz 16"- Neuradsatz inklusive Abzug der kostenfrei gelieferten Heckklappen Chromleiste zu 50,- € von VW-Paassen	233.86 €
08.2019	1c. Schadenersatz nach Paaßen-Statuen gemäß Schreiben v. 14.08.2019 auf höchstens 5% vom Kaufpreis gesetzt, ergibt bei 24455,48 €	1,222.77 €
		Übertrag: 22,298.84

<u>Verrechnung & Kosten:</u>		<i>Übertrag:</i>	22,298.84
10.2019	2. Inzahlungnahme unseres AMAROK - Fahrzeug	19,500.00 €	
28.10.2019	3. Lackierarbeiten hintere Seitentür links gemäß Mängel nach 2 Fehlversuchen von VW-Paassen Nachweis: RE VW-KOEPPER Nr. 110040087 v. 31.10.2019	490.66 €	
10.2019	3a. Leihwagen während Lackierarbeiten Nachweis: RE VW-KOEPPER 1010166 v. 31.10.2019	116.99 €	
10.2019	3b. Tagessatz inklusive Fahrtzeit, Organisation, Klärung, Reinigung I+A, Politur	550.00 €	
10.2019	3c. Fahrtkosten mit eigenem Fahrzeug (2x Weidkamp 180, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (4x29Km) x 0,50 €) Grund: VW-Paaßen hat von uns empfohlene Tätigkeit/Erledigung abgelehnt.	58.00 €	
10.2019	3d. Wertminderung durch Lackierarbeiten Spätestens bei Dickschichtmessung und Wiederverkauf oder Rückgaben wird damit gerechnet das eine Verkaufspreisminderung hierzu anfällt.	100.00 €	
07.2020	3e. Nachbessern / Polierarbeiten der Nachlackierung ausstehend und bedarf der Beseitigung eines klarlackierten Lack-Chipfleck. (hier angenommenerZeit- und Fahrtaufwand (2x12 Km) sowie final eine Radsatzreinigung und Komplett-Fahrzeugpolitur in 09.2020	100.00 €	
09.2019	4. Schadenersatz auf Basis (Punkt IV. Abs. 1 ff.) der Händler- bedingungen (auch Vertrag), einer verbindlichen Lieferfrist zum 24.08.2019. Der verbindliche Liefertermin wurde nicht eingehalten. Schadenersatz nach Ihren Statuen, ist 5% vom vereinbarten Kaufpreis und ergibt 5% von 24.455,48 EUR Diese Basis nehmen wir als wenig Ersatz zu weiteren, angefallenen Tagessätzen bei uns. Bei Nichtanerkennung berechnen wir mehr Tagessätze zu höherem Betrag.	1,222.77 €	
		<i>Übertrag:</i>	160.42

		Übertrag:	160.42
10.2019	<p>5. KFZ-Steuerabweichung. Auf Basis der folgenden Unterlagen haben wir bestellt und abweichend erhalten (Akz. Staatsanw. Duisburg 173.JS.45/20) :</p> <p>a) 2019-05-01_VW Polo_Preisliste.pdf (Bestellgrundlage: Co2 111 g/Km Vertragsgrundlage nach WLTP inklusive EU 6 D TEMP EVAP ISC)</p> <p>b) 2019-05-03_VW Polo Neubestellung_Umstellung Emissionsnorm.pdf (Vertrags-Grundlage: Kostenfreie Beauftragung zur Informationspflicht bei Abweichungen des Co2-Ausstoss nach WLTP, ohne erfolgte Abweichungsnachricht zu bekanntem Co2 111 g/Km)</p> <p>c) WLTP_verpflichtende_Maßnahmen_2019.pdf (Vertrags-Grundlage: Anzuwendende WLTP mit EU6 D TEMP EVAP ISC)</p> <p>d) COC / EU-Übereinstimmungsbescheinigung zu E-ZT 110 (Abweichung von vorgenannten a,b,c , inklusive folgender Differenz in KFZ- Steuerfestsetzung)</p> <p><u>Berechnung nach Bestellgrundlage (111 g/Km):</u> 2,00 EUR x 10 (angefangene 100 cm³) = 20,- € 2,00 EUR x 16 g/Km (über 95 g/Km Co2) = 32,- € STEUER-SUMME: 52,- € (statt 102,-€ wie unten)</p> <p><u>Berechnung nach Abweichung (136 g/Km):</u> 2,00 EUR x 10 (angefangene 100 cm³) = 20,- € 2,00 EUR x 41 g/Km (über 95 g/Km Co2) = 82,- € STEUER-SUMME: 102,- € (statt 52,-€ wie oben)</p> <p>10 Jahre a 50,-€ = 500,- € (Veranschlagung der Betrugerdauer)</p>	500.00 €	
		Übertrag:	-339.58

		<i>Übertrag:</i>	-339.58
10.2019	<p>6. Ersatz der Rückleuchten nach VW-Zubehör als LED Black-Line nach unserer Bestellgrundlage als einzige Wahl aus VW-Polo Katalog, mit einzig verfügbarer Abbildung. Nachweis: RE VW-KOEPPER Nr. 110040085 v. 31.10.2019 (Inklusive Selbstverhandelter Nachlass vom VW-Konzern)</p>	291.59 €	
	<p>6a. Eigener Aufwand für den Austausch (Ein & Ausbau) inklusive Verhandlung, Schriftverkehr, Zahlung mit VW-Konzern und Ausgleichhändler (1 Tagessatz) sowie Abholung, Ein-/Ausbau der Leuchten. Grund: VW-Paaßen hat von uns zuvor empfohlene Tätigkeit abgelehnt.</p>	550.00 €	
11.2019	<p>7. Einstiegsschutzfolien (Gewähr) Erneuerung der Einstiegsleistenschutzfolien aus dem VW-Zubehör Da Ablösungen und Blasenbildung keine Haltbarkeit geboten hat. Herr Paaßen hat das Entfernen der Folien als Lösung angeboten, in der Form waren wir nicht einverstanden, Mängel so zu beseitigen.</p> <p>Elektronik-Problem - Climatronic Bedienpaneel (Gewähr) Es sind zeitnah elektronische Probleme aufgetreten. Zuerst wurde fehlende Anzeige im Climatronic Bedienpaneel festgestellt, allerdings keine Ursache lokalisiert und protokolliert. Der Austausch des Bedienpaneels fand statt. Nachweis: RE VW-KOEPPER Nr. 110040693 v. 19.11.2019</p>	165.92 €	
11.2019	<p>7a. Leihwagen während Folien und Climatronic-Gewähr Nachweis: RE VW-KOEPPER 1010290 v. 19.11.2019</p>	28.75 €	
11.2019	<p>7b. Hin- und Rückfahrt Tankkosten mit Leihwagen und eigenem KFZ am 18.11., 19.11 und 21.11. 1,359 EUR/L x 10 Liter = 13,59 € 3x Weidkamp 180, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten (6x29Km) a 0,50 € = 87,- € 1,5 Tage a 500,- = 750,-</p>	837.00 €	
		<i>Übertrag:</i>	-2,212.84

		<i>Übertrag:</i>	<i>-2,212.84</i>
11.2019	7c. Erneute Mangel-Nacharbeit Elektronik / Folien / Lack 28.11. - 30.11.2019 Fahrtkosten mit eigenem Fahrzeug 2x Weidkamp 180, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (4x29Km) x 0,50 € = 58,- Zeitaufwand 1 Tag a 500,-	558.00 €	
06.2020	7d. Elektronik-Problem erneut mit mangelhaften Display-Anzeigen Die Beanstandung und Aufnahme fand am 03.06.2020 bei VW Koepper statt Garantiewechsel der Displays soll Lösung sein und war zum 16.06. geplant/vorgemerkt. 1x Weidkamp 180, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (2x29Km) x 0,50 € = 29,- Zeitaufwand 0,5 Tag a 500,- /2 = 250,-	279.00 €	
06.2020	7e. Komplettaustausch der Kombiinstrumente als Display (Garantie) Durchführung bei VW Koepper am 16.06.2020 Nachweis: VW Koepper Garantiewechsel 2020008797-1 v. 16.06.2020 1x Weidkamp 180, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (2x29Km) x 0,50 € = 29,- Zeitaufwand 0,5 Tag a 500,- /2 = 250,-	279.00 €	
06.2020	7f. Erneute Reklamation durch fortbestehende Elektronik-Probleme Es wurde am 24.06.2020 zusammen mit VW Koepper festgestellt, dass die Elektronik ein grösseres Problem hat, was nicht lokalisierbar ist und dadurch nicht beseitigt werden kann. Angenommen wurden Fehlanzeigen und anklappbare Aussenspiegel als auftretende Beispiele, durch die Verwendung des Ersatz-Schlüssels. Das war nicht reproduzierbar. 1x Weidkamp 180, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (2x29Km) x 0,50 € = 29,- Zeitaufwand 0,5 Tag a 500,- /2 = 250,-	279.00 €	
		<i>Übertrag:</i>	<i>-3,607.84</i>

		Übertrag:	-3,607.84
07.2020	<p>7g. Zweite Reklamation durch fortbestehende Elektronik-Probleme Es wurde am 02.07.2020 zusammen mit VW Koepper festgestellt, dass die Elektronik durch Tausch der Kombiinstrumente nicht instandgesetzt werden konnte. Massepunktprüfung soll am 13.07. geplant werden, ist jedoch ohne Mängel gemessen worden. (Siehe nachfolgend). VW Koepper wurde auf Vertragswandel als Maßnahme informiert.</p>		
07.2020	<p>7h. Eigenständige Durchgangs- und Widerstandsmessung Masse zwischen sichtbaren Erdungspunkten, zur Karosserie innerhalb des Motorraums. Mit Fotodokumentation können keine Beeinträchtigungen zu Masseverbindungen untereinander und zur Karosserie festgestellt werden. Eigener Aufwand: 1h a 65,-</p>	65.00 €	
05.2020	<p>8. Defekte Bremsanlage (Garantie) An den vorderen Bremsscheiben wurden ohne starke Beanspruchung und ohne sichtbaren Verschleiss ruckartige Bremsvorgänge bemängelt. Die Behebung erfolgte (nach erster Meldung 12.05.2020) am 13.+14.05.2020 auf Garantie. Nachweis: Garantieforderungsnummer VW Koepper 2020005544-2 v. 14.05.2020 (2x Weidkamp 180, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (4x29Km) x 0,50 €) = 58,- Zeitaufwand 1 Tag a 500,-</p>	558.00 €	
08.2020	<p>8a. Dritte Reklamation durch fortbestehende Elektronik- und ergänzend Mechanik-Probleme Es wurde am 11.08.2020 zusammen mit VW Koepper und Herrn Zink vom VW-Konzern festgestellt, dass die Elektronik durch Tausch der Kombiinstrumente nicht instandgesetzt werden konnte. Eine Kabelschlinge wurde geortet und ein Druckschlauch mit Riss gesehen. 1x Weidkamp, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (2x29Km) x 0,50 €) = 29,- Zeitaufwand 3h a 65,- /2 = 195,00</p>	224.00 €	
09.2020	<p>8b. Zweiter Termin zur Nachbesserung der bekannten Mängel an Elektronik und Mechanik Die offenen Punkte wurden im Reparaturauftrag 2020014434-1 vom 02.09.2020 aufgelistet. Am 02.+03.09.2020 wurden von Fa. Köpper weitere Mängel festgestellt und von uns dokumentiert mit einem Kurzbericht und Fotos. Tierschaden-Vermutung wird nicht begründet. 2x Weidkamp, Essen <-> Duvenkamp 19, Dorsten = (2x29Km) x 0,50 €) = 58,- Zeitaufwand 4h a 65,- /2 = 260,00</p>	318.00 €	
09.2020	<p>8c. Letzte Reparatur des Kühlreislaufs, durch die Eigenbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Strassenverkehr durch die Fa. Köpper (gemäss Punkt 8b). VW-Ersatzteil (VW-Tiemeyer RE 112004962 v. 12.09.2020) = 13,42,- Toom Ersatzteile & Zubehör (11.09.2020) = 38,26,- ZWS: 51,86,- Bestell- und Abholwege zu vorgenannten BOT-DOR 20Km x 0,50 = 10,- DOR - MARL 13 Km x 0,50 = 6,50 MARL-BOT 3x22Km = 66Km x 0,50 = 33,- ZWS: 49,50,- Arbeitsaufwand 1 Arbeitstag a 500,-</p>	1,101.36 €	
Überzahlte Zwischensumme (ohne Fahrzeug-Zubehör):			-5,874.20 €

Übertrag: -5,874.20 €

Erstattung Abrechnung in 2 Varianten

Fahrzeugzubehör:

1. Hintere Heck- und Seitenscheiben Tönfolie (unitedglas Bottrop)	150.00 €
2. Spurverbreiterung Hinterachse mit TÜV (RE 2020-03-27_VERGOELST_2240022326)	237.92 €
3. Kennzeichenhalter "zebtec.de"	66.00 €
4. Motorhauben Windabweiser (Aus Südafrika)	500.00 €
5. Befestigungspunkte Kofferraum	50.00 €
6. Mobiltelefonkonsole (fahrzeugspezifisch)	45.00 €
7. Kleiderbügel von VW Köpper (RE 2019-11-19_VWKOEPER_112044068)	28.20 €

Erstattungs-Variante 1

1. Überzahlung der korrigierten Rechnung
2. Inklusive Fahrzeug-Zubehör
3. Inklusive vereinbarter Amarok-Inzahlungnahme

Erstattungs-Variante 1 - ohne Rücknahme:

6,951.32

Erstattungs-Variante 2

Fahrzeug - Neukaufpreis	24,455.48 €
Minderung Kaufpreis / gefahrene Kilometer (Stand 15.09.2020) 7500 Km x 0,30,- ZWS:	2,250.00 €
Aufschlag der Überzahlungssumme	22,205.48 €
	6,951.32

Erstattungs-Variante 2 - mit Rücknahme:

29,156.80 €